

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-001

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 1	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula C 8	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 1



Detalle de la vivienda 1

Descripción

Vivienda de planta cuadrangular formada por un patio central, aljibe y diversas habitaciones/estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de fábrica de piezas cerámicas, muros de tapia de tierra estabilizada y pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Esta vivienda se encuentra en mal estado de conservación. Localizamos desprendimientos de tierra de los muros, los ladrillos cerámicos situados en superficie se encuentran pulverulentos, así como el aljibe del patio central parte de sus mampuestos están sueltos por la ausencia de material de rejunte".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4)..

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE.

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

La zona en la que se encuentra esta casa es de la que mejor se comporta en el supuesto de lluvias.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-002

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 2	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula C9	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 2



Detalle de la vivienda 2

Descripción

Vivienda de unos 00,00 m² formada por un patio central y diversas habitaciones/estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de fábrica de piezas cerámicas y pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Esta vivienda se encuentra en mal estado de conservación. Localizamos desprendimientos de tierra de los muros, los ladrillos cerámicos situados en superficie se encuentran pulverulentos, así como el aljibe del patio central parte de sus mampuestos están sueltos por la ausencia de material de rejunte".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel: INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel: INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

La zona en la que se encuentra esta casa es de la que mejor se comporta en el supuesto de lluvias.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-003

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 3	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula C7	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 3



Detalle de la vivienda 3

Descripción

Vivienda de planta cuadrangular, formada por un patio central y diversas habitaciones/estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de fábrica de piezas cerámicas, muros de tapia de tierra estabilizada y pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes, y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel: LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Riesgo bajo de acumulación de agua de lluvia.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-005

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 5	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H8	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 5



Vista aérea de la vivienda 5

Descripción

Vivienda formada por tres habitaciones/estancias.

Material / Técnica constructiva

Muros de fábrica de piezas cerámicas y pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "En esta zona se localizan las estructuras de mayor alzado de sus muros por lo que el movimiento y vencimiento de estos es común. Los pavimentos presentan faltantes en gran parte. A la llegada al yacimiento el exterior de esta casa se encontraba apuntalada por la zona que da a la calle B por motivos de posibles desprendimientos".

2014: "Uno de los muros de mampostería totalmente arruinado con derrumbe. Suciedad acumulada de hojas. Los geotextiles muy degradados tienen 4 años y los más nuevos ya comienzan a romperse. Los puntales interiores están sueltos y no ejercen su función. La zona interior de la casa está demasiado vaciada y ha causado el derrumbe del muro".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

Estado de conservación actual (Apartado 4)

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel: LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Zona de acumulación de agua de lluvia con el consiguiente peligro para las estructuras.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-006

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 6	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H8	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 6

Vista aérea de la vivienda 6

Descripción

Vivienda de planta cuadrangular con diversas estancias: zaguán, patio, letrina, tinajero, galería, alcoba, sala norte y sala occidental.

Material / Técnica constructiva

Muros de fábrica de piezas cerámicas y pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Al estar situada en la zona en la que la utilización de morteros de hormigón de cal es lo común, estos se encuentran en mejor estado de conservación. Rotura de pavimentos, ladrillos cerámicos rotos y pulverulentos. Desprendimientos de tierras".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): No intervenida.

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel: LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Zona de acumulación de agua de lluvia con el consiguiente peligro para las estructuras. Quedan estructuras enterradas por debajo de la zona del Palacio de San Esteban.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-007

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 7	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula J8	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 7



Vista aérea de la vivienda 7

Descripción

Formada por tres posibles estancias y un probable patio central con pozo que se ha perdido, conservando parte de las tres posibles habitaciones. Se conserva parte del pavimento de lajas de piedra y un brocal.

Material / Técnica constructiva

Muros de fábrica de piezas cerámicas y pavimentos de cal y de lajas de piedra.

Estado de conservación previo

2010: "Estancia muy arrasada. Presenta grandes oquedades en la zona oeste de la casa, con una pérdida casi total de estructuras es esta zona. Barro suelto y suciedad. Hierbas. Lascas disgregadas en la superficie de los ladrillos".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3), protección temporal (4) y bomba de agua (5).

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Es una de las zonas que más agua acumula en momentos de lluvia. Por encima de ella localizamos un desagüe pluvial. Controlar en momentos de lluvia. La humedad suele ser bastante alta ya que es zona de sombra. Control de vegetales.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-008

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 8	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula J9	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 8



Vista aérea de la vivienda 8

Descripción

Vivienda de planta cuadrangular, patio central y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de fábrica de piezas cerámicas y pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas, derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

2014: "Casa con estructuras muy degradadas. El geotextil está arrasado en varias de ellas".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.1).

Estado de conservación actual

Nivel MODERADO

Factores generales de alteración y patologías

Nivel MODERADO

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes stratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Al estar en zona de sombra el nivel de humedad es alto y se desarrolla abundante vegetación.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-009

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 9	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H9	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 9

Vista aérea de la vivienda 9

Descripción

Formada por tres estancias. Conserva parte del alcantarillado. La habitación Norte y parte de la habitación Este han sido usadas como pasillo provisional (consolidadas anteriormente).

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial calicostrado, de tierra estabilizada y tierra con ladrillo mayoritariamente.

Estado de conservación previo

2010: *"Vivienda muy arrasada. Descohesión en muros. Derrumbes, y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Lascas disgregadas en la superficie de los ladrillos conservados. La habitación Norte y Este solo conservan los muros Norte y Sur respectivamente".*

2014: *"Esquina de la casa degradada. Muro de mampostería totalmente arruinado con derrumbe. Geotextiles muy degradados. Presencia de raíces y plantas muertas entre el geotextil y el muro".*

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Los muros de tierra estabilizada (los más numerosos) son de escasa resistencia.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-009b

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 9	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H8	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 9b

Vista aérea de la vivienda 9b

Descripción

Ubicada entre la ZASE-009 y 010. Cuenta con tres crujiás y carece de la meridional.

Material / Técnica constructiva

Muros de hormigón de cal y tapial calicostrado, de tierra estabilizada y tierra con ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: *"Vivienda muy arrasada. Descohesión en muros. Derrumbes, y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Lascas disgregadas en la superficie de los ladrillos conservados. La habitación Norte y Este solo conservan los muros Norte y Sur respectivamente".*

2014: *"Esquina de la casa degradada. Muro de mampostería totalmente arruinado con derrumbe. Geotextiles muy degradados. Presencia de raíces y plantas muertas entre el geotextil y el muro".*

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010(julio): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4).

2014(oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Los muros de tierra estabilizada (los más numerosos) son de escasa resistencia.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-010

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 10	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula 18	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 10

Vista parcial aérea de la vivienda 10

Descripción

Formada por un patio central, 6 habitaciones y 2 estancias (zaguán y letrina). Conserva algo de pavimento. Localizamos dos brocales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra, de hormigón de cal y de tierra con ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes, suciedad y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Descohesión superficial en ladrillos".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

Estado de conservación actual

Nivel: MODERADO

Factores generales de alteración y patologías

Nivel MODERADO

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

En época de lluvias controlar las posibles inundaciones puesto que al encontrarse próxima la vivienda 7 el agua puede llegar sin problema.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-011

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 11	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula 19	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 11



Vista aérea de la vivienda 11

Descripción

Vivienda formada por un patio central, tres habitaciones y tres dependencias al Oeste. Conserva varios fragmentos de pavimento.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada, de tapial calicastro, de tierra y ladrillo, de ladrillo y de hormigón de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes, suciedad y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Descohesión superficial en ladrillos".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel: INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones


Encontramos un brocal en una de las estancias.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-012

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 12
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula 110
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí



Planta de la vivienda 12



Vista aérea de la vivienda 12

Descripción

Formada por un patio central y diversas estancias laterales. Presenta muros con varias hiladas de ladrillos. Conserva varios fragmentos de pavimentos.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada con ladrillo y de tierra.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Presenta en la zona Norte (habitación Norte) varios orificios. Lascas disgregadas en la superficie de ladrillos".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel: INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Escasa potencia de las estructuras.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-013

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 13	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H9	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 13



Detalle de la vivienda 13

Descripción

Formada por un patio central, dos habitaciones y dos dependencias al Oeste. Conserva varios fragmentos de pavimento. La habitación Norte ha sido usada como zona de paso (consolidada anteriormente).

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra y ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Disgregación de ladrillos en superficie. Parte de la habitación y estancia situadas en la zona Norte se han perdido. Orificios en el suelo de la estancia norte".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel: INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Pérdidas de estructuras en la zona norte.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-014

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 14	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H10	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Descripción

Formada por un patio central y varias estancias laterales (habitación Norte utilizada como zona de paso). Conserva muy poco pavimento.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tapial de tierra y ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Ladrillos pulverulentos en superficie (lascas)".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Pérdida de casi todo el pavimento.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-015

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 15	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula J10	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 15

Vista aérea de la vivienda 15

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central, estancias laterales y pavimento cerámico en una de las estancias.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial calicastro, de tierra estabilizada con ladrillo, de hormigón de cal, de tierra y de ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: MODERADO

Factores generales de alteración y patologías

Nivel MODERADO

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Por la altura de ciertas estructuras, si bien en principio no presentan problemas de estabilidad, aconsejamos controlarlas y si fuera necesario apuntalarlas.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-016

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 16	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H13	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 16



Vista aérea de la vivienda 16

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra y ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Descohesión superficial en ladrillos".

2014: "Geotextiles muy degradados. Presencia de raíces y plantas muertas entre el geotextil y el muro. Corte estratigráfico no muy degradado."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Instalación de un cajón de registro del estado de conservación, así como un apuntalamiento en muro de ladrillo.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-017

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 17	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula J9	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 17



Detalle de la vivienda 17

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra y ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos, ladrillos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel: INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Existen dos anillos de pozos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-019

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 19	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula K12	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 19



Vista aérea de la vivienda 19

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central, estancias laterales y tres brocales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes en el muro (4) y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

Estado de conservación actual

Nivel: Leve

Factores generales de alteración y patologías

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- La protección temporal con geotextil se deteriora con el paso del tiempo por lo que es necesario hacer revisiones periódicas de su estado de conservación y los cambios necesarios.
- Existe un constante desarrollo de vegetación que también debe ser controlado.
- Al tener los muros un alzado de importancia aconsejamos revisar la estabilidad periódicamente.

Conservación-restauración:


- Consolidación química y física de las estructuras previa limpieza.

Observaciones

Las estructuras que aparecen están incompletas ya que se meten dentro de los taludes de tierra y hormigón.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-020

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 20	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula K13	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 20



Detalle de la vivienda 20

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Por los alzados de los muros observar periódicamente la estabilidad de éstos. Posible inundación con lluvias, por ello se ubicó un pozo de hormigón prefabricado para introducir una bomba en caso de necesidad.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-021

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 21	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula J11	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 21



Detalle de la vivienda 21

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central con estanque perimetral y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada, muros de tierra con ladrillo y muros de ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Hierbas en zonas puntuales".

2014: "El geotextil del muro norte y este muy degradado. El muro este está arruinado con la cimentación derruida. Es preciso tratar otros muros de la casa ya que han perdido el geotextil y falta consolidación de superficies".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

El estanque perimetral construido con ladrillo se cubrió con arlita en 2010 para evitar un empuje excesivo.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-022

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 22
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula K12
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí



Planta de la vivienda 22



Vista aérea de la vivienda 22

Descripción

Planta cuadrangular, con patio ubicado en el lado oeste y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada, muros de tierra con ladrillo y muros de ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbe en el muro (2) y barro suelto. Pulverización en ladrillos. Hierbas en zonas puntuales".

2014: "Muro norte colindante con casa 24 con geotextil degradado. Muro norte del patio y sala oriental con geotextil degradado".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Ante la posibilidad de posibles inundaciones se colocó en 2010 un pozo de hormigón para poder colocar una bomba de agua.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-023

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 23	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula J13	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 23



Vista aérea de la vivienda 23

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central, aljibe y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada, muros de ladrillo y muros de ambos (mixtos).

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Cerámica rota".

2014: "Muro lindero entre las casas 23 y 24 de mampostería tiene el geotextil partido pero se puede recuperar. Muro norte: degradación del geotextil".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.1 y 4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.
- .

Observaciones

Colocación de apuntalamiento en 2010 ante la posibilidad de desprendimiento de muro de ladrillo. Se recomienda no transitar por toda esta zona de casas ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-024

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 24	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula J12	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 24



Vista aérea de la vivienda 24

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada, de hormigón de cal, de ladrillo, tierra y hormigón y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos de cal y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Pulverización de ladrillo tapial. Hierbas en zonas puntuales".

2014: "Muro lindero entre las casas 23 y 24 de mampostería tiene el geotextil partido pero se puede recuperar. Muro norte: degradación del geotextil".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.1 y 4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Se recomienda no transitar por toda esta zona de casas ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-025

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 25
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula I 12
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
Siglo XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ



Planta de la vivienda 25



Vista aérea de la vivienda 25

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central, aljibe y estancias laterales con pavimentos de cal.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra, de hormigón de cal, de ladrillo, y de tierra con ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos de cal y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. hiervas en zonas putuales.

2014: "Eliminación geotextil roto. Eminación de plantas y raíces muertas. Consolidación de superficies con agua de cal y 2 % de ACRIL A33. Colocación de geotextil "Plantex Gold" con solapado y cosido de uniones y pliegues. Cubrición con grava."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal muro norte (4.1 y 4.2).

Estado de conservación actual

Nivel INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-026

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 26	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula J 13	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
Siglos XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 26

Vista aérea de la vivienda 26

Descripción

Planta cuadrangular, con la mitad del patio y la estancia norte y parte de la oeste. El resto no se conserva por obras de época moderna.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra, de hormigón de cal, tierra y hormigón y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: Estable. No hay datos

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "*Plantex Gold*".
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-027

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 27	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula D 4	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 27

Vista aérea de la vivienda 27

Descripción

Planta cuadrangular con estancias poco definidas. Estructuras de escaso alzado.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo

Estado de conservación previo

2010: " Derrumbes y roturas en pavimentos".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-028

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 28
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula I 13
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ



Planta de la vivienda 28



Vista aérea de la vivienda 28

Descripción

Planta cuadrangular formada por un patio central y dos habitaciones laterales con estructuras de escaso alzado.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo

Estado de conservación previo

2010: “Desprendimiento de tierra y otros elementos. Pavimento con faltantes volumétricos. Grietas en muros y fracturas de ladrillo con faltantes”.

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), Herbicida, reintegración volumétrica(3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes stratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-029

ZONA ARQUEOLÓGICA		
CONJUNTO DE ACTIVIDADES		
VIVIENDA 29		
LOCALIZACIÓN		
Cuadrícula		I13
TIPOLOGÍA		
VIVIENDA		
CRONOLOGÍA		
XII-XIII		
ADSCRIPCIÓN CULTURAL		
Andalusí		



Planta de la vivienda 29



Vista aérea de la vivienda 29

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras..

Observaciones

En 2010 se procedió al apeo de dos zonas por posibles derrumbes. Además, de un pavimento de esta vivienda se tomó una muestra de ladrillo para su análisis.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-030

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 30
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula 111
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
Andalusí



Planta de la vivienda 30



Detalle de la vivienda 30

Descripción

Formada por un patio y dos habitaciones laterales (la habitación norte usada como zona de paso). Conserva restos de pavimento en el patio y en una habitación.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada, de tapial de hormigón de cal, de ladrillo y de tierra con ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

2014: "Muro norte que ha perdido el geotextil por desgarre y degradación. Linda con la casa 35".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Es complejo determinar que estructuras pertenecen a esta casa o a la vivienda 50.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-031

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 31	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula 112	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 31



Vista aérea de la vivienda 31

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y mixto de tierra y ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Es complejo determinar que estructuras pertenecen a esta casa o a la vivienda 32.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-032

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 32	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H12	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 32

Vista aérea de la vivienda 32

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y mixto de tierra y ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

2014: "Necesita tratamiento de consolidación-reintegración de muro y reposición de geotextil. Hay más muros en mal estado y se tratarán los más degradados. Hay un pozo con aros de cerámica totalmente rotos y desprendidos de su lugar. Los geotextiles muy rotos y arrasados".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Es complejo determinar que estructuras pertenecen a esta casa o a la vivienda 31.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-033

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 33	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H13	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 33



Detalle de la vivienda 33

Descripción

De planta rectangular queda indefinida su estructura por quedar parte debajo del talud este. Varias estancias.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos, muros y ladrillos. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: IINCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Consolidación con agua de cal de estructuras y materiales. Reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Se supone que debajo de los taludes de tierra se encuentran estructuras enterradas, por lo que se desconoce la fisonomía real que tendrá la vivienda.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-035

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 35	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H11	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 35



Vista aérea de la vivienda 35

Descripción

Formada por un patio central y dos habitaciones laterales (la habitación Norte usada como zona de paso). Conserva tres fragmentos de pavimento. Hay una zona de cenizas en la parte Sur del patio, cerca del brocal.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes en muros y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.


Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-036

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 36	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G9	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 36

Detalle de la vivienda 36

Descripción

Formada por un patio y tres habitaciones. Presenta 2 brocales en el patio y conserva pavimento. La parte Este de la casa ha sido usada como zona de paso (consolidada anteriormente).

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada, de ladrillo y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes en muros y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Se recomienda no transitar por esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-037

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 37	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G10	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 37



Vista aérea de la vivienda 37

Descripción

Formada por un patio y dos o tres habitaciones. En la zona del patio se encuentra un brocal de forma cónica.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada, de ladrillo y calicatrado.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes, suciedad y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Descohesión superficial en ladrillos".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Se recomienda no transitar por esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-038

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 38	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G11	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 38

Vista aérea de la vivienda 38

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales. Conserva pavimentos.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada, de ladrillos y de calicastro. Pavimentos de ladrillos.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos, ladrillos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

2014: "Casa incompleta por un gran orificio al oeste. Geotextiles nuevos cubriendo el corte de nivel pero removidos por el viento. Muro norte totalmente descubierto por degradación del geotextil".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.1 y 4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes stratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Se recomienda no transitar por esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos, ladrillos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

2014: "Casa con estructuras muy degradadas. EL geotextil está arrasado en varias de ellas. Los muros del arriate reintegrados en el año 2010 están casi en la ruina, con lagunas y degradación de las estructura. La zona a tratar con nivel azul (tratamiento de consolidación-reintegración de muro y reposición de geotextil) es un corte de nivel con el geotextil muy degradado y se puede observar la tierra que ocultaba".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Colocación de apeos en 2010 en zonas con posibilidad de desprendimientos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-040

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 40	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G12	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 40



Detalle de la vivienda 40

Descripción

Formada por dos estancias y un patio que se ha perdido en su totalidad. Conserva varios fragmentos de pavimento con acabado en almagra.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Vivienda vaciada en casi su totalidad. Surcos por la lluvia y el agua".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold".
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Se recomienda no transitar esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-041

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 41	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G13	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 41



Vista aérea de la vivienda 41

Descripción

Formada por dos estancias/habitaciones. La vivienda está perdida en casi su totalidad, solo conserva parte de los desagües de la casa.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Pérdida de la estructura de la vivienda en un 90-95%. Gran orificio en el centro de la vivienda".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Se recomienda no transitar por toda esta zona de casas ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar. En 2010 se colocó un apeo en una zona de riesgo alto de desprendimientos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-042

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 42	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G13	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 42



Vista aérea de la vivienda 42

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central, aljibe y estancias laterales. En las estancias laterales aparecen restos de pavimentos de cal.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo. Pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos, ladrillos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Cerámica fragmentada. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Zona altamente inundable. En 2010 se colocó un pozo de hormigón para instalar bomba en el caso de inundación.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-043

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 43	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G14	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 43



Vista aérea de la vivienda 43

Descripción

Formada por tres habitaciones. Conserva algo de pavimento.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo. Pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Estancias muy arrasadas por la lluvia y el agua, se han creado canales y surcos en la habitación sur".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Control de la posible inundación de la casa 42 ya que esta podría verse afectada.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-044

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 44	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G13	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 44

Detalle de la vivienda 44

Descripción

Formada por dos habitaciones y un patio central. Conserva algo de pavimento en la habitación norte y en el patio.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada, de ladrillo y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. La habitación sur está perdida en su mayoría. En la parte oeste del patio falta una parte (rebajado), socavón. Regueros formados por el agua y las lluvias".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Se recomienda no transitar por esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-045

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 45	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G10	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 45



Detalle de la vivienda 45

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Zona de extracción de materiales. Se encuentra muy dañada".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Zona en la que el agua drena bastante bien.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-046

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 46	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G9	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 46

Vista aérea de la vivienda 46

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Se recomienda no transitar por esta casa ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar. Anillos de pozo muy deteriorados.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-047

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 47	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula F14	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 47



Vista aérea de la vivienda 47

Descripción

Formada por un patio central y dos habitaciones. Muros de escaso alzado. Conserva pavimento y parte de los desagües (atarjea).

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Al estar junto al talud este, se supone que debajo hay más restos arqueológicos. En 2010 se realizó un encapsulado de dos restos de pavimento que por las escasas proporciones que tenían (aprox. 70 x 25 cm.) corrían peligro de perderse.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-048

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 48	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula F13	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 48



Detalle de la vivienda 48

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales. Conserva restos de pavimento.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. En la estancia oeste se ha perdido una parte del muro y del suelo".

2014: "Al ser una casa con estructuras conservadas de muy poca altura, está en buen estado. Las estructuras están tapadas en su mayoría con grava, aunque en la zona norte encontramos una con erosión por circulación de personas y arrastre de lluvia. En la zona sur el geotextil está roto".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.


Conservación-restauración:

Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructura**Observaciones**

Se recomienda no transitar por esta zona de casas ya que hay muchos elementos que no se ven y se pueden dañar.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-049

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 49	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula F12	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
Andalusí	



Planta de la vivienda 49

Vista aérea de la vivienda 49

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales. Conserva pavimento. Presenta cuatro brocales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de tierra con ladrillo. Pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010: "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Surcos en muros realizados por las lluvias. Gran faltante en el muro este. El centro del patio está vacío".

2014: "Las paredes de arriate han perdido parte del geotextil y se aprecia bastante en la distancia. Para evitar ese impacto visual se cubrirá con geotextil nuevo".

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 (julio): limpieza (1), consolidación (2), reintegración (3) y protección temporal (4).

2014 (oct.-nov.): limpieza (1), consolidación (2) y protección temporal (4.2).

Estado de conservación actual

Nivel: LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructura

Observaciones

Evitar el paso innecesario sobre las gravas ya que aportamos presión a posibles elementos o estructuras que no vemos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-050

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 50	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula I-J 11	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
Siglos XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 50



Vista aérea de la vivienda 50

Descripción

Planta cuadrangular irregular formada por un patio y dos habitaciones una al sur y otra al este. con estructuras definidas y poco alzado

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra estabilizada y de ladrillo. fragmentos de suelo de cal.

Estado de conservación previo

2010 No hay registro de actuación en ese año.

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 No hay registro d actuación

2014 (oct.-nov.): Limpieza (1). Consolidación (2). Colocación de geotextil (4.2).

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE.

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "*Plantex Gold*".
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-051

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 51	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula E-F 14	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 51



Vista aérea de la vivienda 51

Descripción

Planta rectangular con patio central y dos habitaciones una al sur y otra al norte. Estructuras ni planta definidas con muy poco alzado

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y muros de ladrillo de tapial

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Disgregación de ladrillos (lascas). Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE.

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-052

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 52	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula E 13	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 52



Vista aérea de la vivienda 52

Descripción

Planta cuadrangular con patio central y sala al norte y estancias al este y oeste. Estructuras de planta definidas y muy poco alzado

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y ladrillo con tapial de tierra

Estado de conservación previo

2010 " Mal estado de conservación. Faltantes de volúmenes en muros y pavimentos. Pulverulencias en morteros y ladrillos cerámicos. Plantas en diversas zonas"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

PERFECTA

Factores generales de alteración y patologías

Buena conservación con la protección temporal

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-053

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 53
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula E 12
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ



Planta de la vivienda 53



Vista aérea de la vivienda 53

Descripción

Planta cuadrangular con patio central y tres habitaciones. Conserva pavimento. Estructuras de planta definidas y muy poco alzado

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y ladrillo con tapial de tierra

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Surcos en muros realizados por las lluvias. Disgregación en superficies de los ladrillos (lascas). "

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE.

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-054

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 54	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula F 9	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 54



Vista aérea de la vivienda 54

Descripción

Quedan muy pocos restos de una posible planta cuadrangular con patio central y varias estancias. Estructuras de unos 50 cm.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y estructuras pequeñas de ladrillo

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos. Grietas derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. "

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE.

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-055

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 55	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula F 10	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 55



Vista aérea de la vivienda 55

Descripción

Quedan muy pocos restos ya que está en los pozos de arcilla. Posible planta cuadrangular con patio central y varias estancias.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos. Grietas derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. "

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Protección temporal (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE.

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-056

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 56	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula E 11	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 56



Vista aérea de la vivienda 56

Descripción

Planta cuadrangular, con patio central y estancias laterales. Conserva pavimento en las estancias.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra muro de tapial calicastro.

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. "

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Protección temporal (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE.

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-057

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 57
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula D 11
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ



Planta de la vivienda 57



Vista aérea de la vivienda 57

Descripción

Planta rectangular pero no está terminada la excavación por lo que no se conoce su distribución.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y muros de ladrillo y tierra.

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas derrumbes y barro suelto. Disgregación de ladrillos (lascas). Hierbas en zonas puntuales. "

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Protección temporal (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE.

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-058

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 58	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula D 12	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 58



Vista aérea de la vivienda 58

Descripción

Planta rectangular pero no está terminada la excavación por lo que no se conoce su distribución. En la zona oeste hay restos de cerámicas colocadas en círculo

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y fragmentos cerámicos.

Estado de conservación previo

2010 " *Perdida de volumen, disgregación y restos de cerámicas fragmentadas.* "

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

PERFECTA

Factores generales de alteración y patologías

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "*Plantex Gold*".
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-059

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 59	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula D 13	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 59



Vista aérea de la vivienda 59

Descripción

Planta indefinida pues no está terminada la excavación por lo que no se conoce su distribución.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra.

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión de pavimentos y muros. Giretas. Derrumbes y barro suelto. Disgregación de ladrillos (lascas) Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

PERFECTA

Factores generales de alteración y patologías

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-060

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 60	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula D-E 14	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 60



Vista aérea de la vivienda 60

Descripción

Planta indefinida pues no está terminada la excavación por lo que no se conoce su distribución.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y muros de ladrillos.

Estado de conservación previo

2010 " Zona bastante dañada. Muchos elementos están enterrados."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-061

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 61	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula A-B 9	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 61



Vista aérea de la vivienda 61

Descripción

Planta Rectangular con patio y tres habitaciones. Conserva pavimento cerámico colocado en espiga y pavimento en la estancia sur.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y pavimento de cerámica.

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Disgregación superficial en ladrillos."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Cambio puntual geotextil (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-062

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 62	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula B 8-9	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 62



Vista aérea de la vivienda 62

Descripción

Planta cudrangular con patio y tres habitaciones. Conserva pavimento de cal.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra, ladrillo y pavimento de cal.

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Disgregación superficie de ladrillos (lascas)."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Cambio puntual geotextil (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-063

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 63
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula B 7-8
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ



Planta de la vivienda 63



Vista aérea de la vivienda 63

Descripción

Planta cuadrangular con patio y tres estancias. Conserva en varias zonas parte del pavimento

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra, ladrillo y pavimento de cal.

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Disgregación superficie de ladrillos (lascas)."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Cambio puntual geotextil (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-064

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
VIVIENDA 64
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula B 7
TIPOLOGÍA
VIVIENDA
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ



Planta de la vivienda 64



Vista aérea de la vivienda 64

Descripción

Planta cuadrangular con patio central y tres estancias. Conserva pavimentos de cal y cerámica en espiga.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra, ladrillo y pavimento de cal.

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-065

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 65	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula C 6-7	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 65



Vista aérea de la vivienda 65

Descripción

Planta cuadrangular sin definir. Estructuras de escasa altura.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra, ladrillo..

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

BUENO está totalmente cubierto por la grava.

Factores generales de alteración y patologías

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-066

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 66	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula B 6-7	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 66



Vista aérea de la vivienda 66

Descripción

Planta cuadrangular sin definir. Estructuras de escasa altura. Fragmentos de pavimentos

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y ladrillos

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Derrumbes , suciedad y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Descohesión puntual de ladrillos"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-067

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 67	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula C 5-6	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 67



Vista aérea de la vivienda 67

Descripción

Planta cuadrangular con patio central y estancias alrededor. Fragmentos de pavimentos

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y ladrillos. Suelos de cal.

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-068

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 68	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula B 5-6	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 68



Vista aérea de la vivienda 68

Descripción

Planta indefinida pues no está terminada la excavación por lo que no se conoce su distribución.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y muros de ladrillos. Fragmento de pavimento de cal.

Estado de conservación previo

2010 " Zona bastante dañada. Muchos elementos están enterrados."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

PERFECTA

Factores generales de alteración y patologías

Protección completa bajo grava

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-069

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 69	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula A-B 10	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 69



Vista aérea de la vivienda 69

Descripción

Planta rectangular con patio y dos estancias, una al norte y otra al sur. Conserva pavimentos en el patio y estancia sur. Tiene pozo compartido posteriormente con la vivienda 61

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra, ladrillos y pavimentos de cal.

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Muy arrasado en la parte del patio y habitación norte. ladrillos disgregados en superficie."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Recolocación de grava

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes stratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

Estado de conservación previo

2010 " Muy malo, como ya hemos dicho está en zona de expolio y reutilización de materiales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-071

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 71	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula F 1	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 71



Vista aérea de la vivienda 71

Descripción

Planta indefinida pues casi toda está bajo al refrigeración del Palacio de San Esteban. Tiene suelo cerámico.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra. Pavimento de cerámica.

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión de pavimentos y muros. Giretas. Derrumbes y barro suelto. Disgregación de ladrillos (lascas) Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

Estado de conservación previo

2010 " Descohesión de pavimentos y muros. Giretas. Derrumbes y barro suelto. Disgregación de ladrillos (lascas) Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-073

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 73	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula E 3-4	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 73



Vista aérea de la vivienda 73

Descripción

Planta cuadrangular con patio central y estancias laterales. También antes formaba parte del Recinto IV.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y calicestrados. También muros de ladrillo. Hay restos de suelos de cal.

Estado de conservación previo

2010 Como recinto IV. "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Colocación de nuevo geotextil (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-074

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 74	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula D 3-4	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 74



Vista aérea de la vivienda 74

Descripción

Planta cuadrangular sin de finir, pues formaba parte del recinto IV y ahora podría ser parte de la vivienda 73, pero los arqueólogos las han separado.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y calicestrados. También muros de ladrillo.

Estado de conservación previo

2010 Como recinto IV. "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Colocación de nuevo geotextil (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-075

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
VIVIENDA 83	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula C 4	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta de la vivienda 74

Vista aérea de la vivienda 74

Descripción

Planta cuadrangular sin de finir, pues formaba parte del recinto IV y ahora podría ser parte de la vivienda 73, pero los arqueólogos las han separado.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y calicestrados. También muros de ladrillo.

Estado de conservación previo

2010 Como recinto IV. "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Colocación de nuevo geotextil (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones


Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-076

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
RECINTO I	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula E 6	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta del Recinto I



Vista aérea del Recinto I

Descripción

Planta cuadrangular de grandes dimensiones con un gran patio central abierto al que se abren salón norte y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra, calicestrados, y de ladrillo. También conserva pavimentos de cerámica, piedra y cal.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Desprendimiento de los muros"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4. 1,2,3)

Estado de conservación actual

Nivel INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-077

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
RECINTO II	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula E 8	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta del Recinto II



Vista aérea del Recinto II

Descripción

Planta cuadrangular de grandes dimensiones con patio central abierto al que se abren salón norte y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial calicestrados. También conserva pavimentos.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4. 1,2,3)

Estado de conservación actual

Nivel MODERADO

Factores generales de alteración y patologías

Nivel MODERADO

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-078

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
RECINTO III	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula F 8	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta del Recinto III

Vista aérea del Recinto III

Descripción

Planta trapezoidal de grandes dimensiones con patio central estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial calicestrados, de tierra y ladrillo. También conserva pavimentos.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Derrumbes y barro suelto. Apuntalamiento en los muros norte y sur. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4. 1,2,3)

Estado de conservación actual

Nivel INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-079

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
RECINTO VII	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula E 10	
TIPOLOGÍA	
VIVIENDA	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta del Recinto VII



Vista aérea del Recinto VII

Descripción

Planta cuadrangular de grandes dimensiones con patio central con arriate con andén central y estancias laterales.

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial calicestrados, de tierra y ladrillo. También conserva pavimentos.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas en muros. Derrumbes y barro suelto. Hierbas en zonas puntuales. Desprendimiento en muro 4 dirección oeste"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel MODERADO

Factores generales de alteración y patologías

Nivel MODERADO

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-080

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE A	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula J 8	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle A



Vista aérea Calle A

Descripción

Calle entre las casas 7 y 8. Conserva canalizaciones de ladrillos cerámicos de estas dos casas y la central excavada en el suelo. Conecta por el norte con la calle F

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra y canalizaciones que han perdido la tapa superior. Estan desfondades por debajo del nivel de suelo.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión del suelo y muros colindantes. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada y moho."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-081

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE B	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H-I 8	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle B

Vista aérea Calle B

Descripción

Calle entre las casas 5 6 al oeste y las casas 9 9b y 10 al este. Conserva canalizaciones de ladrillos cerámicos de estas dos casas y la central excavada en el suelo. Conecta por el norte con la calle F

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra y canalizaciones que han perdido la tapa superior. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión del suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-082

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE C	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G 8	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle C



Vista aérea Calle C

Descripción

Calle entre las casas 5 y 9 al sur y el Recinto III al norte. Conecta al sur con la calle B y al oeste con la calle H

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión del suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-083

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE D	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H-I 9	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle D



Vista aérea Calle D

Descripción

Calle ADARVE entre las casas 9b y 10 al oeste y 11 y 13 al este. no tiene salida por el norte. Por el sur conecta con la calle E

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en ladrillos (lascas) y muros. Barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-084

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE E	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula I 9-10	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle E



Vista aérea Calle E

Descripción

Calle entre las casas 10, 11 Y 12 al norte y 8, 17 y 15 al sur. Por el oeste conecta con la calle A y por el este con la calle G con la que hace ángulo recto. Conserva las canalización central.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-085

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE F	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula I 8	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle F

Vista aérea Calle F

Descripción

Calle entre las casas 6 al norte y 7 al sur. Por el este conecta con la calle B. Conserva las canalización central excavada en el suelo.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada y moho."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-086

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE G	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula H-I 11-12	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle G

Vista aérea Calle G

Descripción

Calle Adarve entre las casas 12 al oeste y 30 al este. Por el norte la casa 14 la deja sin salida. Conserva las canalización central excavada en el suelo.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-087

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE H	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula D-G 9	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle H

Vista aérea Calle H

Descripción

Calle entre las viviendas Recitno III y II al oeste y 36, 46, 54 y recinto VII al este. Por el norte conecta con la calle Ñ y por el sur con la calle C. Conserva las canalización central y canalizaciones de las casas.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-089

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE J	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula I 12	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle I

Vista aérea Calle I

Descripción

Calle entre las viviendas 31, 25 y 24 al oeste y las casas 29 y 23 al este. Conecta al norte con la calle I.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-090

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE K	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula D, E, F, G 13	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle K



Vista aérea Calle K

Descripción

Calle entre las viviendas 52, 48, 44 y 41 al oeste y las casas 47,43 y 42 al este. Conecta al norte posiblemente con la calle Ñ, pero esta sin excavar.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-091

ZONA ARQUEOLÓGICA
CONJUNTO DE ACTIVIDADES
CALLE L
LOCALIZACIÓN
Cuadrícula J-K 11
TIPOLOGÍA
CALLE
CRONOLOGÍA
XII-XIII
ADSCRIPCIÓN CULTURAL
ANDALUSÍ



Planta Calle L



Vista aérea Calle L

Descripción

Calle entre la vivienda 21 al oeste y la 22 al este. Al norte la cierra la casa 24.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-092

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE M	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula G 9	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle M



Vista aérea Calle M

Descripción

Calle entre la vivienda 46 al norte y la 36 al sur. Al este conecta con la calle E en ángulo recto y por el oeste con la calle H.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel INCIPIENTE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel INCIPIENTE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-093

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE N	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula D-E 5	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle N



Vista aérea Calle N

Descripción

Calle entre el Recinto I al este y las casas 27, 86 y la calle R al oeste. Conecta al norte con la calle Ñ en perpendicular.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central y los desagües de las casas laterales

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en pavimentos y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Reposición geotextil y grava (4)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-094

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE Ñ	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula D 1 a 10	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle Ñ

Vista aérea Calle Ñ

Descripción

Calle longitudinal y rectilínea, que atraviesa el yacimiento de este a oeste. A ella se abre los recintos I, II y VII al sur y las casas 2, 1, 3, 65, 67, 83 y la Maqbara al norte. A ella se conectan las calles Ñ, O, H y Q.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo y conserva el alcantarillado central y los desagües de las casas laterales

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Barro suelto. Pulverización de ladrillos de tapial. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Reposición geotextil y grava (4)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-095

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE O	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula B-C 5	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle O



Vista aérea Calle O

Descripción

Calle con las casas 83 y 84 y la calle U al oeste y las casas 67 y 68 al este. Conecta al norte con la calle V.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en pavimentos y muros. Grietas. Barro suelto. Hierbas en zonas puntuales."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Reposición geotextil y grava (4)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-096

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE P	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula B-C 5	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle P



Vista aérea Calle P

Descripción

Calle que limita con el recinto II al oeste y conecta con la calle Ñ al norte.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 Reposición geotextil y grava (4)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-097

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE Q	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula D-G 11-12	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle Q



Vista aérea Calle Q

Descripción

Calle que limita con las casas 56, 70, 38 y 39 al oeste y con las casas 53, 49 y 40 al este, y conecta con la calle Ñ al norte. Conserva parte del alcantarillado central.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo. Atarjeas de ladrillos.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4)

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-098

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE R	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula E 4	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle R



Vista aérea Calle R

Descripción

Calle que limita con la casa 27 al norte y 86 al sur. Conecta con la calle N al este.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo.

Estado de conservación previo

2010 Como recinto VI "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4). Como parte del recinto VI

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-099

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE S	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula D 2	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle S



Vista aérea Calle S

Descripción

Calle que limita con las casas 71 y 72 al oeste y conecta por el norte con la calle Ñ. Casi toda está sin excavar, bajo el talud del sistema de refrigeración del Palacio de San Esteban.

Material / Técnica constructiva

Suelo de tierra. Esta desfondada por debajo del nivel de suelo, y conserva parte del alcantarillado central.

Estado de conservación previo

2010 Como casas 71 y 72: "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).

2014 No hubo actuación.

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-100

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE T	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula A-C 2	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle T



Vista aérea Calle T

Descripción

Calle que limitaría con el recinto funerario y la Maqbara al este. Conectaría al sur con la calle Ñ, pero no hay restos, ya que está desfondada en extremo.

Material / Técnica constructiva

Esta desfondada por debajo del nivel de suelo..

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).

2014 Repaso de puntales (4.3)

Estado de conservación actual

Nivel MODERADO

Factores generales de alteración y patologías

Nivel MODERADO

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-101

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE U	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula B 2-5	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle U

Vista aérea Calle U

Descripción

Calle que limitaría con el recinto funerario y la Maqbara al sur. Conectaría al este con la calle O, pero no hay restos.

Material / Técnica constructiva

Esta desfondada por debajo del nivel de suelo..

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).

2014 no hubo actuación

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-102

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE V	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula A-B 5-9	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle V

Vista aérea Calle V

Descripción

Calle al norte del yacimiento y paralela a la calle Ñ. Linda al sur con las casas 68, 66, 64, 63 y 62. Al norte con casas sin definir. Conectaría al este con la calle Ñ y al oeste con la X. En la actuación de 2010 se denominaba calle R

Material / Técnica constructiva

Esta desfondada por debajo del nivel de suelo. Conserva alcantarillado central excavado en el centro y canalizaciones de las viviendas.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).

2014 Reposición de geotextil nuevo (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-103

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
CALLE X	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula A 9-10	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Calle X



Vista aérea Calle X

Descripción

Calle al norte del yacimiento que continua de la calle V al este. Linda al sur con las casas 61 y 69, y al norte con casas sin definir. En la actuación de 2010 se denominaba calle R

Material / Técnica constructiva

Esta desfondada por debajo del nivel de suelo. Conserva alcantarillado central excavado en el centro y canalizaciones de las viviendas.

Estado de conservación previo

2010 "Descohesión en suelo y muros colindantes. Grietas. Barro suelto. Hierbas y suciedad generalizada"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).

2014 Reposición de geotextil nuevo (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-104

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
MAQBARA	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula C 3	
TIPOLOGÍA	
CALLE	
CRONOLOGÍA	
XII-XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Maqbara

Vista aérea Maqbara

Descripción

Recinto funerario de planta cuadrangular. Se conservan sepulturas con restos humanos

Material / Técnica constructiva

Muros de tapial de tierra y tierra calicastrada.

Estado de conservación previo

2010 "El crecimiento de plantas es considerable. Derrumbe de muro de tapial de tierra y hormigón de cal. Restos óseos en mal estado."

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).

2014 Reposición de geotextil nuevo (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:


- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.

CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER	Nº CATÁLOGO
BIENES ARQUEOLÓGICOS-ESTADO DE CONSERVACIÓN	ZASE-105

ZONA ARQUEOLÓGICA	
CONJUNTO DE ACTIVIDADES	
ORATORIO	
LOCALIZACIÓN	
Cuadrícula B 3	
TIPOLOGÍA	
ORATORIO	
CRONOLOGÍA	
XIII	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	
ANDALUSÍ	



Planta Oratorio

Vista aérea Oratorio

Descripción

Recinto religioso en forma de planta rectangular con alminar en el ángulo suroeste. Quedan pocos restos de sus potentes muros de hormigón de cal. Lindaba con la calle T al oeste y con la Maqbara al sur.

Material / Técnica constructiva

Muros de encofrado de hormigón de cal, sobre cimentación reforzada con fragmentos de ladrillos.

Estado de conservación previo

2010 "El crecimiento de plantas era considerable. Derrumbe de muro de tapial de tierra"

Intervenciones anteriores conservación-restauración

2010 Limpieza (1). Consolidación (2). Reintegración. (3). Protección temporal (4).

2014 Reposición de geotextil nuevo (4.2)

Estado de conservación actual

Nivel LEVE

Factores generales de alteración y patologías

Nivel LEVE

Propuesta de intervención de conservación-restauración

Conservación preventiva:

- Revisión de la protección con lámina de geotextil que se deteriora al estar al aire libre sin cubrir. Utilizar lámina de geotextil "Plantex Gold" .
- Control del desarrollo y crecimiento de vegetación con fumigación periódica.
- Control de la estabilidad de estructuras verticales, sobre todo cortes estratigráficos, por descalce de algunos muros.

Conservación-restauración:

- Limpieza, consolidación física y química de estructuras y materiales y reintegración de lagunas para mantener la estabilidad de las estructuras.

Observaciones

Excavación sin terminar y con grandes desniveles. Se recomienda no transitar sobre los restos.